

Indicador de PESO multifunción panelable 192 x 96

- Este indicador permite el control de diversos procesos en el campo del pesaje industrial como por ejemplo: Dosificación, Clasificado, Llenado, Integración, Bulk-Weighing, Pasa-No Pasa, Peso-Tara, etc.
- Este indicador incorpora de serie un Procesador Digital de Señales (DSP). Dispone, así, de filtros digitales avanzados (IIR y FIR) que permiten obtener unas lecturas aún más rápidas y precisas.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Entradas de célula de carga con convertidor A/D Sigma-Delta de 24 bits.
- ✓ Display LCD de 2 x 16 Caracteres, retroiluminado y 14 leds.
- ✓ 2 Canales Serie: 1 RS232 y 1 RS422 o RS485 optoaislados.
- ✓ Teclado de 20 teclas para la programación y manipulación del indicador.
- ✓ Reloj / Calendario.
- ✓ de 4 a 64 Entradas Optoaisladas.
- ✓ de 4 a 192 Contactos libres de potencial (Relés).
- ✓ Alimentación a 115Vac / 220Vac.
- ✓ Dimensiones: 192x96x150mm.
















OPCIONES:

- ✓ 2º Canal Serie RS232.
- ✓ 2º Canal Serie RS485.
- ✓ Comunicación Ethernet 10 / 100M Base-T.
- ✓ Comunicación WIFI.
- ✓ Puerto de comunicación USB 2.0 interno.
- ✓ Entrada de encoder Optoaislada.
- ✓ Entrada teclado PC / Ps2.
- ✓ Salidas analógica optoaislada de: 0-20mA, 4-20mA, 0-5Vdc, 0-10Vdc.



Indicador de Peso Multifunción DW-XT

MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

| Referencia | Descripción. |
|---|--|
|  FillerAdd | Llenado aditivo, ensacado: 1 producto hasta 3 caudales, descarga y alarmas. |
|  FillerAddAdv | Llenado aditivo, ensacado: 1 producto hasta 2 caudales, descarga, alarmas y 10 programas seleccionables. |
|  FillerMan | Llenado, ensacado manual: indica Defecto - Correcto - Exceso de peso. |
|  FillerSub | Llenado sustractivo: 1 producto hasta 3 caudales, recarga y alarmas. |
|  FillerAso | Llenado asociativo: 1 producto hasta 3 caudales, descarga y alarmas. |
|  Bulk | Bulk-weighing (pesaje en continuo por ciclos): Hasta 3 caudales, descarga, alarmas, ticket. |
|  Check | Pasa no pasa: Comprueba si un peso se encuentra dentro de un rango de valores. |
|  CheckAdv | Controladora dinámica: Comprueba si un peso se encuentra dentro de un rango de valores. 200 productos en memoria, cálculos estadísticos (desviación estándar, medias, etc.) |
|  Quality | Control de Calidad: Verificación de un lote de producto preenvasado, basado en el RD723-1988 / OIML R87 (Cantidad de producto en preenvasados) |
|  Limits | Límites, alarmas, totalizador, dinamómetro: Hasta 4 límites de peso, entradas configurables, impresión de variables, memoria de máximo, mínimo, pico-pico. |
|  Integra | Pesaje en cinta: Integración, totalizador, consignas, caudal hora, etc. |
|  Batcher | Dosificación: Hasta 80 fórmulas, ordenes de trabajo, 99 productos hasta a 3 caudales. |
|  Sorter | Clasificado: Ordena productos por franjas de peso, programando los intervalos, 200 productos en memoria. |
|  Counter | Cuenta Piezas: Permite visualizar el peso de una báscula y hacer la conversión a piezas. Hasta 200 productos. |
|  Lorry | Pesa camiones: Gestiona los transitos en una báscula de camiones, ticket configurable, bases de datos de matriculas, empresas y artículos, históricos. |



DW-XT Vista trasera